**SIB7 Series** 

Jap

安全の為の注意事項は使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。 製品の取扱いにつきましては、付属の取扱説明書を良くお読みになりお取扱ください。

### 1 安全のための注意事項

### ▲ 警告

- \* 本装置の改造および修理は絶対に行わないでください。感電・火災をはじめ、故障の原因となる可能 性があります。修理が必要な場合、当社に連絡ください。
- 性かめります。修理か必要な場合、自在に連絡ください。 \*装置に水が掛からないよう注意してください。
- 動作異常による感電・火災の原因となる可能性があります。
- \* メンテナンスの際は必ず装置の電源を切ってから行ってください。感電の危険があります。
- \* 装置の取付けの際には、確実に固定されているか十分に確認してください。
- 転倒、落下、異常動作など事故につながる可能性があります。
- \* 装置の取付けの際には、周囲に最低限の空間を空けて取付けてください。空間を空けずに取付けた場合は、メンテナンス不良などによる故障の原因となる可能性があります。
- \* 製品に供給するエアーは必ず CDA(Clean Dry Air)または、N2を供給してください。 エアーに水や油が含まれていると異常動作及び事故の原因になります。
- \* 発火性物質や引火性物質などと同じ場所で使用しないでください。本装置は防爆型ではありません。
- \* 本装置は一般産業用電子機械として設計・開発されました。装置は必ず接地してください。 接地しない場合は感電の危険があります。

### ♀ 注意


- \* 電源が印加された状態では放電針及び端子部分などに触らないでください。
- 感電や異常動作の原因となる可能性があります。
- \* 放雷針の先端は鋭く尖っていますので、取扱いには十分注意してください。
- \* 電源連結前に製品の電源仕様を確認してください。
- 指定された範囲以上の電源入力時製品の故障及び事故の危険があります。
- \*電源ケーブル・通信ケーブルなどの各種ケーブルは断線などに注意してください。 装置の電源ケーブルおよび通信ケーブルが損傷している場合は交換してください。
- 交換せずにそのまま使用しますと漏電や通信不良による異常動作の原因となる可能性があります。
- \* 決められた使用方法以外の用途で使用しないでください。使用範囲以外の用途で使用されますと、 製品の故障や寿命を縮める原因など予想外の問題が起きる可能性があります。
- \* イオナイザーはオゾンを発生します。(0.05ppm以下) オゾン臭を感じた場合は必ず換気してください。
- \* 装置取付け時や輸送時には、イオンバーが歪み破損する場合がありますので、十分注意してください。

### 2 パッケージ内容確認

### ▶ 製品構成


製品のパッケージには以下の製品構成物が含まれております。






### ▶追加製品構成 (Option)

基本製品構成以外の追加的機能のため、以下の項目を別当購入可能です。




### 3 各部の名称

### ▶ Ion Bar (SIB7 Series)




### 後面部




### ▶ DCパワーサプライの SBP-RD(オプション)

DCパワーサプライの SBP-RDはイオンバー設置の際に DC 24Vの電源供給が困難である 環境でと使用いただけます。 SBP-RD一台にて最大 4本のイオンバーに電源供給が可能 です。



### 後面部



### 4 取付及び連結

### ▶ 取付の要領


装置を取付ける前に、装置と帯電物の距離や除電時間について十分に検討してください。 イオンバーの取付け時には次の事項に注意してください。



\*製品動作のため、エアーホースを連結時、エアーホースの曲げ半径はR10m以上になるように設置してください。(エアーホースが過渡に曲がると製品の損傷につながります。)


### 基本設置

サイドブラケットは M4または M5ボルトを使用し、確実に取付け固定してください。 装置の転倒、落下、振動による異常動作につながる可能性があります。




### 周囲に導電性物体がある場合

イオンパーの取付けの際、周囲に導電性物体がある場合は正常な動作をしない場合が あります。下記イラストを参考に取付けてください。




### 並列設置

イオンバー同士の干渉が無い様、装置の間隔を最低 400mm以上離して取付けてください。



### 垂直設置


イオンバーの干渉が無い様、装置の間隔を最低 100mm以上離して取付けてください。 安定的な除電性能を維持するため、イオンバーの上下設置時空気圧は 0.1MPa以下に供 給してください。



### ▶ 圧縮エアの供給方法



- \* エア供給は非常に重要な項目です。必ず以下の内容を確認してください。
- \* エア入力を周期的に In/Outを繰り返す場合、別途のお問い合わせをお願いします。
  \* 1台のエアコンプレッサーにて複数台のイオンバーへ圧縮エアを供給する場合は、
  エア圧力の低下に注意してください。圧力不足により規定の除電性能が得られない場合があります。
- \* 制限値以上のエア圧にてエアーを供給すると故障の原因となりますので、 必ず制限のエア圧以下にてエアーを供給してください。



\* 使用環境に応じ、適したエアーフィルターを使用してください。 「クリーン環境ではクリーンエアーフィルター(透過度 0.01 μ m)の使用を推薦します。」

### 使用エアーの種類

CDA(Clean Dry Air)または N2でイオンバーにエアを供給してください。 クリーン環境でのイオンバー使用時には圧縮エアの不純物を濾過するためクリーンエアーフィルター(透過度 0.01 µ m)の使用を推薦します。

### エアーの許容圧力

SIB7 Seriesの最大許容圧力は 0.5MPaです。必ず最大許容圧力以下にエアーを供給して下さい。供給するエア圧力によって、除電性能に差がありますので十分に検討した上でご使用ください。

### エアーニップル

圧縮エアの供給は、エアニップルを使用します。標準規格は8Ø[mm]ですが、設置環境 に応じ、6Ø[mm](Option)の使用も可能です。使用環境に合う規格を使用してください。



- \*本 Nipple Genderはクリーン用フィッチングでフィッチング部位が揺動 及びしょうげきを受ける条件では使用しないでください。
- \* 直射光線及び紫外線により、プラスチックの劣化の可能性があります。


### ■ 推薦使用モデル(クリーンニップル用)

材質	形状	チューブサイズ	ねじサイズ
PP	ストレート or エルボー	Ø8 or Ø6[mm]	管用テーパーねじ01(R1/8

### ▶ DC Power Supply SBP-RD(Option)を利用した設置


### SBP-RDを利用した設置

BP-RDは最大4本のイオンバーに電源供給が可能です。連結距離は最大10mです。10mを越えますと、正常動作できない場合があります。必ず10m以下で使用してください。




### 渡り配線での電源供給


SIB7 Seriesイオンバーは渡り配線にて最大 4本まで連結し電源供給が可能です。イオンバー間の距離は最大 10mです。10mを超えますと正常動作できない場合があります。 (SBP-RDを使用し渡り配線でイオンバーに電源を供給する際には、SBP-RDの 4Portのうち1Portしかご利用になれません。使用しない3つの Portはキャップ(Option)をつけておいてください。)




### ※ 間違った連結例



### ▶ インターフェイス






### Remote, Alarm Terminal

### Power Input Terminal (DC +24V ±5%)


No	Color	Function	Output	Picture	
1	Brown	Run/Stop State (動作/停止状態)	Photo Relay Output (Run-Close, Stop-Open)	Ston	
2	White & Brown	Not Used	-	-	
3	Orange	High Voltage Abnormal (高電圧異常)	Photo Relay Output (Normal-Open, Alarm-Close)	Normal Alarm	
4	White & Orange	Not Used	-	-	
5	Green	Common	-	-	
6	White & Green	Not Used	-	-	
No	Color	Function	Input	Picture	
7	Blue	Remote(+)	DC 24V	-	
8	White & Blue	Remote(-)	Ground	-	

	(5 4 - 2 11 - 5 14)				
No	Color	Function			
1	Brown	DC 24V(±5%),			
2	White & Brown	1A Min			
3	No Connect				
4	No Connect	-			
5	Green				
6	White & Green	Ground			
7	Blue	Ground			
8	White & Blue	1			

### ※製品の損傷や感電及び火災を防ぐため、必ず製品の機能接地をしてください。



### ▶ 回路図



### 5 設定方法

イオンバー本体からDuty Rate, High Voltage, Frequency, Interface Reverse を設定でき



- 周波数の設定範囲は 0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50Hz - Up, Downボタンを押して変更する周波数を選択します。
- **○** SET

### **Duty Ratio Set Up**

- Duty比設定範囲は Positive side 40~70%(Negative side 60~30%)です。 - Up, Downボタンを押して変更する Duty比を選択します。



## (0.1単位)

### High Voltage Set Up

- 高圧 Levelは 01~10段階まで設定できます。 - Up, Downボタンを押して変更する高圧 Levelを選択し ます。



- Interface Reverse Set Up I-no : インタフェース出力既存方式維持(Default) I-rE:インタフェース出力反転
- UP,DOWNボタンを押し、インタフェース出力方式を選
- Please check the 「▶ インターフェイス」 on page **05**



※ 設定が完了したら約1秒後に自動的に設定が保存されます。

### 帯電物体との設置距離に応じた周波数の調節

除電対象移動速度	周波数[Hz]	設置距離[mm]	設置場所
	50	50	
Fast	30	50	Film Process
	20	300	
	10	600	Clean Bench
	8	750	Clean bench
	5	900	
	3	1,000	
	1	1,500	Clean Room
Slow	0.3	2,000	
	0.1	2,500	

### 帯電物体との設置距離に応じた電圧調節

### 1) 電圧を上げる場合

交流式除電器の場合、電圧が上がれば静電気を除去するために必要なイオン濃度すな わち、イオン電流値が上がります。高速で移動する帯電物の除電により相応しい環境 を作ることが可能です。但しこの場合は、高電圧の影響で誘導電圧の上昇を懸念する 必要がありますが、高速で移動する帯電物の場合、影響は微々たるものです。

帯電物の静電気を除去するに対してイオン電流が必要以上に高い場合、イオンバラン スを適切に設定すれば問題はありません。結論的に静電電量が小さな帯電物または静 電電圧が低い帯電物の場合に相応しい除電条件と言えます。この場合、印加電圧によ り帯電物に誘導される電圧を最小限に抑えることができる長所があります。

### ■電圧レベルの設定

下表の数値を参考に使用環境に応じた設定を行ってください。

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
High Voltage Vpp	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5

### 6 メンテナンス

メンテナンスは性能を維持する上で大変重要な項目です。下記の説明を良くお読み になり定期的にメンテナンスを行ってください。イオナイザーを長期間使用すると 放電針周囲のパティクルが吸着され放電針が汚染します。放電針にパティクルが吸 着された状態でイオナイザーを使用し続けると除電性能が低下し、事故や故障の原 因となる可能性があります。

ですので、放電針は定期的に(1か月に1回)清掃することを推薦します。



本装置は高電圧を使用します。メンテナンスの際は、必ず装置の電源を切 ってから行ってください。電源が Onの場合、感電や事故の危険があります。 放電針の先端は鋭く尖っております。放電針に指や身体を直接接触しない でください。怪我の可能性があります。

有機溶媒を使用して放電針掃除時有機溶媒がソケットに触れないように注

使用環境により放電針の汚染程度が相違するため、設置環境の管理基準に合わせ放電針 清掃周期を決めてください。

### ▶ 清掃の手順


a. 清掃前は必ず装置の電源を切ってください。

b. 下記の表を参照し、掃除してください。

綿棒にアルコールを浸し、放電針に接触して、回しながら拭きます。 (アセトン使用禁止)

- c. 清掃時に折れたり損傷が激しい放電針は交換してください。
- d. 洗浄後は放電針表面の水分が完全に蒸発してから、装置の電源を入れて下さい。
- e. メンテナンス記録をつけ、いつでも確認できる所に保管してください。

### ▶ 放電針の交換方法



### ▶ 放電針メンテナンス

放電針が折れたり損傷がひどく正常な除電性能が出ない場合、本社にお問い合わせく


### 7 問題解決

### ▶ 故障申告前各種確認事項


症状	確認事項	措置事項
製品が	電源ケーブルが抜けてますか?	電源ケーブルを入れてから 再動作させてください。
動作しません。	使用範囲外のの電源が入力されていませんか?	使用範囲の電源を入力してください。 「AC100~240V, 50/60Hz」
除電が	近い場所に導体がありますか?	[設置及び連結]項目を参照し 設置距離を調節します。
できません。	設置場所の温湿度が高すぎまたは低すぎませんか?	使用範囲の環境に設置します。
-A - Id 44-13	各種ケーブルが断線されたり	断線されたり損傷されたケーブルを
除電性能が	損傷されたりしていませんか?	同一仕様に交換します。
低下されました。	放電針は汚染されていませんか?	[メンテナンス]項目を 参照し法鵜殿針を清掃します。

### 8 外形図

### ▶ Ion Bar (SIB7 Series)



### ▶ DC Power Supply (SBP-RD)\_Option



### 9 仕様

### ▶ Ion Bar (SIB7 Series)

	D 11 11 11 1						
Par	Description / Value						
Inpu	DC 24V (±5%)						
Power C		Max. 8W					
Current (	Consumption		Max	. 0.33A (	DC	24V)	
lon-Gener	ation Method		Corona	Discharg	je F	Pulse AC	
Air Purge S	upply Pressure	0.1	~ 0.5MPa	(CDA[C	lea	n Dry Air], N2)	
Air Purge C	onnection Port		Pi	pe Threa	d 1,	/8″	
lon	Balance		Withir	n ±30V (1	,00	00mm)	
Ozone(O3)			≤0.05pj	om			
Main Bo		Non-Flam	nmable A	BS	(Level V0)		
Electrode Material		Standard	Tungst	en <b>Opti</b>	on	Silicon / Titanium	
Electrode	Replacement	Cartridge type					
Operation	Circumstance	0℃~+50℃(32°F~122°F), 35%~85% RH					
Mounti	ng Method	Bolt Mounting with Bracket					
A 11 .	Frequency [Hz]	0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50				, 20, 30, 50	
Adjust Function	Duty Ratio [%]	40 ~ 70					
runction	Voltage [Level]	Level 1 ~ 10				)	
Alarm	Function	High Voltage Abnormal Alarm					
Operati	ng Distance	50 ~ 2,000mm				m	
Int	Input R	lemote	Output	Rı	un State, Alarm State		
Degree of in	IP2X						
0	SBP-RD (DC Power Supply)						
Wa	Warranty			1 year			
v. 4. = A) = // IM	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						

※ 放電針の仕様によって製品の型番が違います

ex. Tungsten: SIB7-\*\*\* / Silicon: SIB7-\*\*\*-SI / Titanium: SIB7-\*\*\*-TI

※ デザイン及び製品仕様は品質向上のため予告なく変更される場合があります。



\* シリコン放電針は取り扱いに注意を要します。

ユーザーの不注意による破損などの損傷はA/S対応が難しいです。

### ▶ DC Power Supply (SBP-RD)\_Option

Parameter	Description / Value				
Input Power	AC 100~240V, 50/60Hz				
Power Consumption	Max. 80W				
Weight	1.85kg EGI				
Main Body Material					
Operation Circumstance	0℃~+50℃(32°F~122°F), 35%~85% RH				
Output Voltage	DC 24V Max. 3A				
Output Port	4 Ports				
Warranty	1 Year				

※ デザイン及び製品仕様は品質向上のため予告なく変更される場合があります。

### SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup, Gijang-Gun, Busan, Korea T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501 T) +81-6-6949-5001 F) +81-6-6949-5011

## Sales Headquarter (Osan) 3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632

beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea District, Shanghai, China T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034 T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

# Sunje (SHANGHAI) Trading Co.,Ltd. Block C, 4F, No.482, Hongxu Road, Minhang

Customer Center +82-70-7714-9033 Sales Contact +82-31-203-9034

Sunje Technology Co., Ltd. 2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township,

Sunje Japan Co., Ltd.
Dai 7 Matsuya Bldg 10F 1005 2-23,
Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka, Jap

T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

Copyright 2024. SUNJE Hi-Tek Co., Ltd. All Rights Reserved.

